



عنوان المحاضرة كيفية اختبار و فحص العناصر الالكترونية المختلفة

هندسة تقنيات الاجهزة الطبية المرحلة الاولى المرحلة الاولى الورشة الالكترونية، المحاضرة ٢

فحص الاسلاك

يتم فحص الاسلاك باستخدام الافوميتر على وضع اوم فالسلك الجيد يعطي مقاومة صفر.



فحص المقاومة الكربونية

يتم فحص المقاومة باستخدام الافوميتر على وضع اوم و يجب ان يعطي مقاومة قريبة من القيمة الفعلية اما اذا اعطى مقاومة صفر short circuit او الى مالا نهاية open circuit فهذا يعني ان المقاومة تالفة.





فحص المقاومة المتغيرة

المقاومة المتغيرة تسمى بوتونشيومتر يمكن قياسها واختبارها باستخدام الاوميتر بقياس قيمة البوتونشيومتر بين احد نهايتيه والطرف المتغير.



فحص المقاومة الضوئية

يستخدم الاوميتر لقياس تغير المقاومة مع شدة الضوء نسجل المقاومة في حالة الاضاءة الطبيعية ثم نحجب الضوء ونسجل قيمة المقاومة سنلاحظ تغير القراءة.



فحص المكثفات

المكثفات التي قيمتها اعلى من ١ مايكروفاراد يمكن فحصها باستخدام الاوميتر التماثلي ذو المؤشر عند فحص المكثف ضع الاوميتر على على مدى مقاومة كبيرة وعند وصل طرفي الكثف بالاوميتر نلاحظ ان المؤشر يتحرك الى الامام معطيا مقاومة صغير ثم يعود ببطئ ليعطى مقاومة عالية.






اما المكثفات الصغيرة ايضا يتم فحصها باستخدام الاوميتر التماثلي ايضا ولان قيمتها صغيرة فان حركة المؤشر لايمكن ملاحظتها وبالتالي فانها تعطي مقاومة اومية عالية اما اذا اعطت مقاومة صغيرة فهذا يدل على تلف المكثف

فحص المحو لات

عند فحص المحول يجب قياس مقاومة الملف الابتدائي ومقاومة الملف الثانوي ففي المحول الخافض يجب ان تكون مقاومة الملف الابتدائي اكبر من مقاومة الملف الثانوي.

ويكون المحول تالف اذا كانت مقاومة الملف الابتدائي او الثانوي صفر short circuit او الى مالا نهاية







فحص الملفات

□ يتم فحص الملف باستخدام الافوميتر على وضع اوم و يجب ان يعطي مقاومة صغيرة اما اذا اعطى مقاومة صفر short circuit او الى مالا نهاية open circuit فهذا يعني ان الملف تالف.







فحص البطاريات

تفحص البطاريات استخدام الفولتميتر على تدريج ال DC فالبطارية الجيدة تعطي قراءة اعلى من القيمة الفعلية اما اذا كانت البطارية تالفة فانها تعطي قراءة مساوية او اقل من القيمة الفعلية.







فحص الثنائي

- ١- نختار على الاوفوميتر وضع الموحد.
- ٢- نضع المجسات على طرفي الدايود اذا كانت قراءة الجهاز OL نبدل المجسات
- ٣- اذا كانت الفولتية تتراوح بين (٧ 0.5-0.5) فإن الدايود سليم ومصنع من السيلكون
- اما اذا كانت الفولتية تتراوح بين (٧ 0.2-0.3) فإن الدايود سليم ومصنع من الجرمانيوم
 - ٤-اذا اعطي الجهاز ١٥في كلا الحالتين فان الثنائي تالف.






فحص الترانزستور

- ١- نختار على الاوفوميتر وضع الموحد.
- ٢- نضع المجسات على طرفي الدايود اذا كانت قراءة الجهاز OL نبدل المجسات كما في الدايود.
- T- طرف الترانزستور الذي يعطي قراءة مع كلا الطرفين الاخرين هو القاعدة اذا كان هذا الطرف مع المجس الاحمر T- بيدل ان القاعدة نوعها T- والترانزستور نوعه T- المجس الاسود (الارضي) فالقاعدة T- والترانزستور T- المجس الاسود (الارضي) فالقاعدة T- والترانزستور T- المجس الاسود (الارضي)
 - 3- بعد تحديد القاعدة نوصل طرفي الترانزستور لجهازي قياس اخرين الطرف الذي يعطي قراءة فولتية اكبر هو الباعث E والذي يعطي اقل هو الجامع C ويكون تالف في حال اعطى OLفي الحالتين وكذلك اذا كان الجهد صفر لكلا الطرفين.







الرموز والاشكال العلمية للعناصر الالكترونية

المقاومة: يرمز لها R، وحدة قياسها الاوم الوظيفة: التحكم في التيار والجهد

الشكل العهلى	الرسز	نوع المقاومة
		مقاومة ثابثة
	R	مجزئ جهد
	→ R	مقاومة متغيرة
	LDR	مقاومة ضوئية
	- 	مقاومة NTC
		مقاومة PTC

الشكل العملي	الرمسز	نوع المكثف
	+	مڪثف ثابت Fixed Capacitor
Reffe B	*	مڪڻف مڻغير Variable Capacitor
	<u>-</u> } + +	مڪڻف ڪيميائي Electrolytic Capacitor

□ المتسعات او المكثفات

يرمز لها)، وحدة قياسها الفاراد الوظيفة:

١- تستخدم لإمرار التيار المتردد ومنع مرور
التيار المستمر في الدائرة

٢- المتسعات الكبيرة تستخدم للشحن والتفريغ
٣- المتسعات المتغيرة تستعمل على التوازي
مع ملف لاختيار المحطات (الترددات)
في جهاز الراديو او التلفاز

الشكل العملي	الرمسز	اسم العنصر
	۲	ملف ثابت Fixed Coil
7	-λ <mark>γ</mark> γ	ملف مثغیر Variable Coil
		محول Transformer
	נ <u>ייי</u> זנ <i>ו</i> יי	مرحل Relay
	M	محرك Motor

□ الملفات والمحولات والاحمال الحثية الملف: يرمز له ١، وحدة قياسها الهنري الوظيفة:

١- توليد الفيض الكهرومغناطيسي

٢-تستخدم في دوائر الترشيح والمذبذبات والتوليف
المحول: يرمز له T

الوظيفة:

خفض و رفع الجهد الربط بين المراحل

موافقة الممانعة

وظيفة المرحل: مفتاح ميكانيكي يعمل بالمجال

الكهرومغناطيسي

وظيفة المحرك: تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية

الشكل العملي	الرمــــز	اسم العنصر واستخدامه
	A— ▶ K	دايود Diode هـ دوائر النتويم
	A A	فنطرة توحيد Rectifier Brige
	A	دایود زینز منظم جهد
The state of the s	A K	دايود مشع للضوء لبيان حالة التشغيل
	A	داپود مثغیر السعة Varactor
	A → K	دايود ضوئي مفتاح يعمل بالضوء

🗖 الثنائيات

عناصر الكترونية ذات طرفين الوظيفة:

تمرر تيار كهربائي في اتجاه واحد

الشكل العملي	الرمز	اسم العنصر
	B C E	ترانزستور ثنائي الوصلة NPN(Transistor)
	B E	ترانزستور ثنائي الوصلة PNP
	E-T	ترانزستور أحادي الوصلة P-type (UJT)
	B C E	ترانزستور ضوئي Photo Transistor NPN
	G S	ترانزسٹور JFET ذو الٹائیر المجالي N-Channel (FET)
	G S	ترانزستور ذو التأثير المجالي P-Channel

🗖 الترانزستورات

عناصر الكترونية فعالة ذات ٣ اطراف وتكون على نوعين

١- ترانز ستورات ثنائية الوصلة

۲- ترانز ستورات المجال FET

الوظيفة العامة للترنزستورات:

١- مكبرات جهد وتيار وفولتية

٢- مفاتيح الكترونية سريعة

متنوعات

الشكل العملي	الرمز	اسم العنصر
SERVICE STATE OF THE PROPERTY	+	بطارية Battery
anna de la companya d	#	مصدر قدرة مستمر Power Supply
	\	خلية شمسية Solar Cell
and the same of th		منصهر Fuse
	s°	مفتاح Switch
	4 5	IC الدوائر المتكاملة Integrated Circuit
W year down		فولٹمیٹر Voltmeter
		أمبيرو ميثر Ampere-meter
		سماعة Loud Speaker

الاجهزة والادوات اللازمة لصيانة العناصر الالكترونية

١- كاوية اللحام






٤- شريط ازالة اللحام




٣- ساحب اللحام



٥- قطاعة الاسلاك




٦- مفكاك البراغي



٨- المثقاب او الدريل



٧- الملقاط



٩ - العدسة



١٠- جهاز قياس متعدد الاغراض (الملتي ميتر)



شكرا لكم