



Instrumentation and Measurements

Experiment 10

Eng:- Shaymaa Fakhir AL-Hamdany

إعداد وتوسيع الجهاز الرقمي المتعدد

القياسات حسب الاستخدام

اولاً : لقياس جهود DC,AC بمعوقات عالية

- ١) وصل أطراف الجهاز بالتوازي مع الدائرة أو المكون محل الاختبار.
- ٢) حرك مفتاح الاختبار إلى وضع V (كفولطميتير)
- ٣) يعمل الجهاز أوتوماتيكيا AC وبالضغط على مفتاح التحكم $\approx / =$ يتغير إلى DC
- ٤) يعمل الجهاز على وضع المدى الأوتوماتيكي .
- ٥) اقرأ القيمة المقاسة .
- ٦) عند الضرورة :
 - اضغط على HOLD لإمساك القراءة .
 - اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي
 - اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيم .
 - اضغط على * لإضافة خلفية الشاشة .
- ٧) لقياس الجهد بمعوقات منخفضة ، اتبع نفس الخطوات السابقة عدا أن يكون الاختبار خطوة رقم ٢) على وضع Velec (



أخي المتدرب:

- لا تختبر المقاومة والدائرة حية أبداً (الدائرة في حالة عمل ويمر بها تيار)



ثانياً: لقياس المقاومة والاختبار بالصوت المتواصل

١. وصل أطراف الجهاز بالدائرة أو العنصر المراد اختباره .
٢. حرك مفتاح الاختبار إلى وضع Ω .
٣. اضغط مفتاح التحكم الأول لختبار بين استمرارية الصوت أثناء الاختبار أو قياس المقاومة فقط.
٤. يعمل الجهاز على وضع المدى الآوتوماتيكي .
٥. اقرأ القيمة المقاسة .
٦. عند الضرورة :
 - اضغط على HOLD لإمساك القراءة .
 - اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي
 - اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيمة
 - اضغط على * لإضاءة خلفية الشاشة



أخي المتدرب:

- أفضل منساح الدائرة الكهربائية المراد اختبارها (قياس التيار) قبل توصيل الجهاز المتعدد القياسات.



ثالثاً: لقياس تيارات AC , DC

١. وصل أطراف الجهاز بالتوالي لقياس التيار كالتالي:

أـ اختر الطرفين + و COM عند وضع m A لمفتاح الاختبار.

بـ اختر الطرفين 10 A و COM عند وضع 10 A لمفتاح الاختبار.

٢. حرك مفتاح الاختبار إلى وضع m A لقياس تيارات حتى A 400 أو وضع 10 A لقياس تيارات أعلى من A 400 وحتى A 10 كحد أقصى .

٣. يعمل الجهاز أوتوماتيكيا AC وبالضغط على مفتاح التحكم = / يتغير إلى DC.

٤. اغلق مفتاح الدائرة محل الاختبار لقياس التيار [الدائرة حية].

٥. يعمل الجهاز على وضع المدى الأوتوماتيكي .

٦. اقرأ القيمة المقاسة .

٧. عند الضرورة :

- اضغط على HOLD لإمساك القراءة .
- اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي
- اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيم .
- اضغط على * لإضافة خلفية الشاشة



أخي المتدرب :

- احذر أن تختبر سعة المكثف والدائرة حية (يمر بها تيار).
- دائمًا راع قطبية المكثفات الإلكترونية وتجنب لمسها أثناء القياس.



رابعاً : لقياس سعة المكثف

١. وصل أطراف الجهاز بأطراف المكثف المراد قياس سعته .
٢. حرك مفتاح الاختيار إلى وضع  .
٣. يعمل الجهاز على وضع المدى الآوتوماتيكي
٤. اقرأ القيمة المقاسة
٥. عند الضرورة • اضغط على HOLD لإمساك القراءة .
• اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي
• اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيم
• اضغط على * لإضاءة خلفية الشاشة.

خامساً: لقياس الترددات

١. وصل أطراف الجهاز بالتوازي مع الدائرة محل الاختبار (المراد قياس ترددتها).
٢. حرك مفتاح الاختيار إلى وضع HZ
٣. يعمل الجهاز على وضع المدى الآوتوماتيكي
٤. اقرأ القيمة المقاسة
٥. عند الضرورة • اضغط على HOLD لإمساك القراءة .
• اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي
• اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيم
• اضغط على * لإضاءة خلفية الشاشة.

أخي المترب:

لا تختبر الديايد والدائرة حية أبداً.



سادساً: لاختبار الديايد:

- ١- وصل أطراف الجهاز على الديايد المراد اختباره (الديايد من العناصر التي تستخدم في دوائر التقويم للتيار المتردد).
- ٢- حرك مفتاح الاختيار على وضع  .
- ٣- في حالة الاتجاه الأمامي توسيع الشاشة قيمة الجهد على طريق الوصلة (الديايد).
- ٤- في حالة الاتجاه العكسي توسيع الشاشة جهد الدائرة المفتوحة.