

رقم التجربة : 5

اسم التجربة: فحص نعومة الجص

الغرض من التجربة: إيجاد نسبة الجزيئات التي تمر خلال منخل رقم 16 مقاس 1.18 مم) بحيث يكون الجص خالي

المرحلة الدراسية: اولى

الأجهزة والمعدات:

- 1- منخل رقم 16 مقاس 1.18 مم
- 2- ميزان حساس
- 3- هزاز
- 4- وعاء

طريقة العمل:

- 1- تحضر عينة من الجص مقدارها 200 غم
- 2- توضع العينة في منخل رقم 16 ويغطى وينخل بالهزاز لمدة 3 دقائق
- 3- يوزن الجص المتبقي على منخل رقم 16"

النتائج القياسية:

وزن الجص المتبقي على منخل الفحص

$$100 \times \frac{\text{وزن العينة}}{\text{وزن العينة}} = \text{درجة النعومة} =$$

وزن العينة